

OFICIO 11/2019

DATA: 17/09/2019

PARA: ESCOLA ESTADUAL VEREADOR JOSÉ LOPES


DE: MARIA REGINA DE OLIVEIRA RODRIGUES – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REF: OFICIO 85/19KGAM-5ªPJ – PROT MP 333/19

Considerando as solicitações feitas pela Promotoria, venho por meio deste solicitar informações sobre o AVCB da E.E. Vereador José Lopes.


Aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Maria Regina de Oliveira Rodrigues
Secretária Municipal de Educação

Recebi em 19/09/2019



Roberto Carlos da Cruz
Vice Diretor de Escola
RG:18.670.944-4 SP
Reg.9.801 910/DEMEC/SP



Rua Cândido José de Oliveira, 191 Centro CEP 18.255-000 Quadra/SP
E. Mail. educacao@quadra.sp.gov.br Tel. 15 3253 1106 Cel 15 99755 6365



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE BOTUCATU

Praça da Bandeira, s/nº - Centro - CEP : 18603-341
Fone: 3811-3222 - E-mail: debotnom@educacao.sp.gov.br

Botucatu, 03 de outubro de 2019.

Assunto: Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)

INFORMAÇÃO DO NÚCLEO DE OBRAS E MANUTENÇÃO ESCOLAR

Informamos que a Secretaria de Educação do Estado através do Departamento de Gestão e Infraestrutura e Serviços Escolares juntamente com a FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação estão trabalhando ativamente e investindo recursos para que todos os prédios escolares da rede estadual de ensino adquiram o AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

No momento, esta Diretoria de Ensino possui quatro escolas na região que possuem o AVCB , outras três, aguardando a renovação do Auto de Vistoria e outras dez unidades escolares estão com Projetos em elaboração e andamento, inclusive o da Diretoria de Ensino de Botucatu.

Devido à falta de recursos orçamentários, os Projetos de AVCB estão sendo realizados de acordo com a disponibilidade da Pasta.

Entretanto, podemos afirmar que, independente da existência do AVCB, todos os prédios escolares estaduais são construídos de acordo com a legislação e normas de segurança vigentes à época de sua construção com grandes áreas de circulação, rotas de fuga, baixa ocupação e principalmente utilização de materiais de baixa combustão.

Atenciosamente.

Andreia Cristiane Mariano de Almeida

RG:16.434.078-6

Diretor técnico I

Núcleo de Obras e Manutenção Escolar