



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



Solicitações Consulta Usuários Upload de Docs Apoio ao Usuário Sair

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO - PTS

Protocolo Vistoria Nº:	309550-2/2019		
Projeto Técnico Nº:	205421/3541653/2019		
Endereço:	RUA CÂNDIDO JOSÉ DE OLIVEIRA, 151		
Bairro:	CENTRO	Município:	QUADRA
Ocupações:	Pré-escola		

1 - Há corredores obstruídos.	05. Saídas de emergência:
-------------------------------	---------------------------

1 - A sinalização está incompleta.	16. Sinalização de emergência:
------------------------------------	--------------------------------

1 - Não há extintor instalado há, no máximo, 5,00 m da entrada principal.	17. Extintores de incêndio:
2 - Há extintor com prazo de validade da carga vencido.	

1 - Prever sinalização conforme IT-28/2019.	19. Central de GLP:
---	---------------------

Observações Orientações 1. Prever iluminação de emergência para toda edificação atendendo a IT-18/2019; 2. Edificação também faz uso de GLP tipo P.13; 3. Identificar áreas envidraçadas junto a brinquedoteca. 4. Os acessos da edificação devera atender ao item 5.5, sub item 5.5.1.1, letra d, pois a altura é inferior ao previsto.
--

Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

Vistoria APROVADA.

VISTORIADA. Aguardando documentação. O interessado devera entregar a documentação pendente para liberação do AVCB.

sexta-feira, 22 de novembro de 2019			
Acompanhante:	Adriana Baldassin	RG: 30.493.587-6	Fone: (15) 3253-1203
Vistoriante:	1. SGT PM LUIS HENRIQUE DE MENDONCA		
Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".			

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".